

1 Objeto

Este Relatório fotográfico tem por objetivo apresentar a situação atual da Feira do Produtor, localizada na Av. Raul de Oliveira Fagundes, Centro, Amparo, SP, objeto do projeto de revitalização.

1.1. Fachadas



Foto 1 – Prédio principal – Rua Cap. Miranda.



Foto 2 – Prédio principal – Rua Cap. Miranda.




Foto 3 – Prédio principal – Rua Cap. Miranda.




Foto 4 – Prédio principal – Rua Cap. Miranda.



Foto 5 – Anexo – Rua Cap.
Miranda.



Foto 6 – Anexo – Rua. Pref.
Alcides Penteado.



Foto 7 – Prédio principal – Rua.
Pref. Alcides Penteado.



Foto 8 – Prédio principal – Rua. Pref.
Alcides Penteado.



Foto 9 – Prédio principal – Rua.
Pref. Alcides Penteado.



Foto 10 – Prédio principal – Rua.
Pref. Alcides Penteado.



Foto 11 – Prédio principal – Rua.
Ana Cintra.



Foto 12 – Prédio principal – Rua. Ana
Cintra.




Foto 13 – Prédio principal – Rua.
Ana Cintra.




Foto 14 – Prédio principal – Av. Raul
de Oliveira Fagundes



Foto 15 – Prédio principal – Av.
Raul de Oliveira Fagundes



Foto 16 – Prédio principal – Av. Raul
de Oliveira Fagundes

1.2. Cobertura



Foto 17 – Lanternim existente.



Foto 18 – Telhas cerâmicas tipo francesa sobre estrutura em tesouras.



Foto 19 – Telhas cerâmicas tipo francesa sobre estrutura em tesouras



Foto 20 – Inexistência de rufos.



Foto 21 – Face superior da marquise do prédio principal.



Foto 22 – Estrutura de madeira em tesouras.

1.3. Área interna



Foto 23 – Improvisação de
cobertura com lonas.




Foto 24 – Área de construção dos
novos sanitários.



Foto 25 – Entrada Rua. Pref.
Alcides – pavimento asfáltico a
demolir.



Foto 26 – Entrada Rua Ana Cintra
– pavimento e forro a demolir.



Foto 27 – Local da realocação do açougue.



Foto 28 – Sanitários existentes a demolir.



Foto 29 – Entrada Rua Cap. Miranda.




Foto 30 – Floricultura a realocar para execução do hall de entrada – entrada Rua Cap. Miranda.



Foto 31 – Açougue a ser realocado – futuras instalações da floricultura.



Foto 32 – Início da área de forro em PVC.

Amparo, 27 de abril de 2021

Andreas Köberle
Engenheiro Civil
CREA 5061640060