

COMPOSIÇÃO 01

Obra: LETREIRO MORRO DO CRISTO

Boletim CDHU: 187

COMP				REF			
ITEM	FONTE	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Caixa de inspeção em alvenaria 30x30x30cm em bloco de concreto com							
1	tampa			un			71,45
1.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	М3	0,14	42,18	5,91
1.2	CDHU	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	0,36	104,91	37,77
1.3	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	М3	0,02	338,99	6,78
1.4	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	М3	0,12	15,74	1,89
1.5	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	0,36	24,00	8,64
1.6	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	0,02	231,76	4,64
1.7	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	М3	0,01	483,74	4,84
1.8	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	М3	0,01	98,28	0,98

Amparo, 16 de dezembro de 2022

Maurício Morosi Forato Assessor - SMDU